



gemeente
Haarlemmermeer

Aan de leden van de gemeenteraad van
Haarlemmermeer



2013/18329

Contactpersoon

Doorkiesnummer

Uw brief

Ons kenmerk

Bijlage(n)

Onderwerp

Directie
HCM Koning
023 -5674903
13.0058357
Geen
Vragenuur 4 april

Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Bezoekadres:
Raadhuisplein 1
Hoofddorp
Telefoon 0900 1852
Telefax 023 563 95 50

Verzenddatum

18 APR. 2013

Geachte heer, mevrouw,

Tijdens het vragenuur van 4 april jl. zijn een aantal vragen gesteld, waarvan is toegezegd dat deze schriftelijk worden beantwoord.

Wanneer is de renovatie van de Kruisweg tussen de Beurs en de Paxlaan gepland?
De uitvoering is rondom de zomer 2013 gepland.

Meer dan voorheen worden gevaarlijke situaties tijdens reparaties en werkzaamheden aan fietspaden geconstateerd. Genoemd werden het Tudorpark en de schoolzone Kalslagerring. Fietsers worden zonder voldoende aanduidingen voor het autoverkeer de weg op gestuurd. Bij het Tudorpark is de situatie ter plaatse gecontroleerd en er zijn geen omissies geconstateerd. Bij verhoogde activiteiten bij de uitritten zijn ook verkeersregelaars ingezet. Er zijn geen klachten ingekomen. De schoolzone Kalslagerring is 7 maanden geleden uitgevoerd. Er zijn geen klachten bekend.

In het algemeen kan gesteld worden dat aannemers gehouden zijn de CROW-richtlijnen te hanteren. Afsluitingen worden afgestemd met de bereikbaarheidscoördinator. Toezichthouders zien toe op naleving van de CROW richtlijnen om de veiligheid van fietsers tijdens werkzaamheden zoveel mogelijk te waarborgen. Aannemers worden hier systematisch op aangesproken. Wel dienen verkeersdeelnemers, waaronder de fietsers zelf, extra attent te zijn bij wegwerkzaamheden.

In Badhoevedorp, aan de Kamerlingh Onneslaan, de Keizersweg en nog een straat zijn leidingen aangelegd, echter te dicht bij bomen, waardoor dikke wortels zijn doorgesneden. Dit zou betekenen dat de stabiliteit van de boom in gevaar is gekomen.



Mixed Sources
Productgroep uit goed beheerde
bossen en andere gecontroleerde
bronnen
Cert no. SGS-COC-004741
www.fsc.org
© 1996 Forest Stewardship Council

Allereerst willen wij eigenlijk niet dat er gegraven wordt in het stedelijk gebied. De bomen staan in te smalle stoepen en boren of persen is niet altijd mogelijk. Het is echter ook van belang dat bewoners gebruik kunnen maken van de diverse nutsvoorzieningen. De genoemde graafwerkzaamheden vonden inderdaad plaats in de kwetsbare zone (kroonprojectie) van de bomen. Er is onder toezicht handmatig gegraven. De stabiliteitswortels, dikker dan 3 cm, zijn in takt gelaten. In de algemene voorwaarden is inderdaad bepaald dat wortels dikker dan 0,5 cm niet mogen worden doorsneden zonder toestemming van de toezichthouder.

Die toestemming is afhankelijk van 4 voorwaarden:

- Er moet handmatig worden gegraven;
- De stabiliteitswortels (dikker dan 3 cm) moeten worden gehandhaafd;
- De benodigde bewortelbare ruimte mag tijdelijk niet met meer dan 25% afnemen;
- De sleuf moet direct worden verdicht mede om uitdroging tegen te gaan.

Indien geconstateerd wordt dat de veiligheid of gezondheid van de boom in gevaar komt wordt het werk stilgelegd. De schade wordt vastgesteld door een beëdigd taxateur en deze wordt op de graver verhaald. Dit is o.a. gebeurd in de Rietvinkstraat. In dit geval wordt hier niet toe over gegaan, omdat de aannemer heeft gehandeld conform de geldende richtlijnen en aanwijzingen.

In de verwachting hiermee de vragen beantwoord te hebben.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
namens dezen,

S. Bak
Wethouder Openbare ruimte, Sociale zaken en Welzijn